



Заместителю руководителя
 Верхне-Донского управления
 Ростехнадзора
 Н.Н.Перуновскому

Администрация МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» сообщает, что предписание №ТЗ/227-5711 от 15.11.2017г. выполнено по следующим пунктам:

№п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации	31.01.2018г.	Исполнено (копия перечня технической документации прилагается)
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	31.01.2018г.	Исполнено (копия приказа о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство прилагается)
3.	Не пересмотрена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	31.01.2018г.	Исполнено
4.	Не пересмотрен перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения 1 группы по электробезопасности	31.01.2018г.	Исполнено (копия приказа об утверждении перечня профессий и рабочих мест требующих присвоения 1 группы по электробезопасности)
5.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	31.01.2018г.	Исполнено (копия приказа о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок)
6.	Частично отсутствуют электротехнические средства	31.01.2018г.	Исполнено (копия приказа об утверждении перечня средств защиты и их приобретении)
7.	Отсутствуют планы	31.01.2018г.	Исполнено

Верхне-Донское управление
 Ростехнадзора
 392684, г. Тамбов
 ул. Советская, д. 191

Синица

	(графики) ремонтов основного оборудования электроустановок		(планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок прилагается)
8.	Не окрашены частично металлические части РЩ	31.01.2018г.	исполнено
9.	Не в полном объеме нанесены надписи и знаки на РП, РЩ, ЩО, и т.д.	31.01.2018г.	исполнено
10.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	31.01.2018г.	Исполнено (перечень работ прилагается)
11.	Не внесены последние результаты в журнал учета и содержания средств защиты	31.01.2018г.	исполнено
12.	На лицевой стороне этажных щитов освещения не указано их наименование	31.01.2018г.	исполнено
13.	Не выполнено антикоррозийное покрытие заземляющих проводников в филиале в с.Красносвободное	31.01.2018г.	исполнено
14.	Не указаны положения «вкл» и «откл» рукоятки управления ЩР- 1	31.01.2018г.	исполнено

Директор школы



С.В.Мовсесян